

TRIP COMPUTER

TC-6 TC-6P

ŠKODA FELICIA

1.3 MPI 40/50 kW

1.6 MPI 55 kW

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽ DO VOZU

12

přístrojů se štítem přístrojů zasunutím čepů a zajištěním dvěma drátěnými třmeny. Na spínače ve štítu přístrojů připojte zpět všechny konektory podle barevných značek. Štit přístrojů nasadte na přístrojovou desku a upevněte jej pěti šrouby s křížovou hlavou. Nasadte zpět zálepky po stranách řad spínačů a pouzdro středového ofuku.

V motorovém prostoru upevněte náhon rychloměru do jeho příchytek a přiloženými upínacími pásky podle potřeby zafixujte kabely venkovního teploměru a snímače průtoku.

V tomto okamžiku je montáž celého příslušenství ukončena a z montážního otvora na levé straně štitu přístrojů vystupují kabely se dvěma konektory, připravenými k připojení TRIP COMPUTERU TC-6.

Připojení TC-6

Oba konektory připojte podle barev. TRIP COMPUTER prozatím nezasazujte do montážního otvora.

Nastavení parametrů

Ve výrobním závodě jsou před expedicí nastaveny tyto parametry:

Typ motoru:	1.3 MPI
Typ palivoměru:	od února 1996
Zobrazení průměrné spotřeby:	na 1 desetinné místo
Signalizace VENKOVNÍ TEPLOTA:	vypnuto

Pokud parametry vozu a požadavek uživatele tomuto nastavení neodpovídají, provedte příslušné změny v nastavení přístroje. Zasuňte klíček do spínači skříňky a zapněte do 1. polohy (bez spouštění motoru). Tím dojde k zapnutí TC-6 a rozsvícení jeho displeje. Dále postupujte podle popisu v části NASTAVENÍ uživatelské příručky.


OBSAH

1

TRIP COMPUTER TC-6	2
Příslušenství	2
MONTÁŽ DO VOZU	
Příprava vozu k montáži	4
Montáž hlavního svazku	4
Montáž snímače rychlosti	6
Dokončení montáže	10
Připojení TC-6	11
	12

Upevnění TC-6 ve štítu přístrojů

Vypněte zapalování a dokončete montáž zasunutím TRIP COMPUTERU TC-6 do montážního otvoru na místo původní krytky. Zatlačte na boky TRIP COMPUTERU, aby zapadly západky, které jej fixují v montážním otvoru.

UPEVNĚNÍ TRIP COMPUTERU TC-6 VE ŠTÍTU PŘÍSTROJŮ**Demontáž TRIP COMPUTERU**

V případě potřeby lze provést demontáž TC-6 ze štítu přístrojů pomocí plochého nástroje, např. kapesního nože, kterým podeberete krytku přístroje z levé strany tak, aby došlo k uvolnění západky. Stejným postupem uvolněte i pravou západku a TRIP COMPUTER vysuňte z montážního otvoru


UPOZORNĚNÍ:

Abyste zamezili poškození povrchu plastových výlisků, postupujte při demontáži velmi opatrně a použijte nástroj podložte např. pevnou fólií z plastu.


7.97 ver.6.15

TRIP COMPUTER TC-6


2

POHLED ZEPŘEDU

- 1 - displej LCD
- 2 - ovládací tlačítko

POHLED ZEZADU

- 3 - akustický měnič
- 4 - konektor hlavního svažku (černý)
- 5 - konektor snímače rychlosti (žlutý)
- 6 - korekční tlačítko


Příslušenství**HLAVNÍ SVAZEK**

- 1 - konektor hlavního svažku (černý)
- 2 - venkovní teplomér
- 3 - vodič ukosštření (hnědý)
- 4 - vodič napájení +12 V (červený)
- 5 - připojka palivovému
- 6 - snímač průtoku s předzesilovačem
- 7 - kovový třmen snímače průtoku

MONTÁŽ DO VOZU

11

TC-6 vyhodnocuje rychlosť vozu a ujetou vzdáenosť prostřednictvím snímače rychlosťi, který detekuje slabé změny magnetického pole uvnitř rychloměru. Pro správnou funkci snímače je tedy velice důležité jeho správné umístění, které je na zadním krytu rychloměru ve svíslé poloze, na straně ke středu panelu přístrojů.

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE RYCHLOSTI NA KRYTU RYCHLOMĚRU


Odšroubujte dva šrouby, upevňující rychloměr v jeho krytu. Přiložte snímač rychlosťi a zpětným zašroubováním šroubů jej upevněte ke krytu rychloměru. Samofezné šrouby je třeba dotahovat s citem.

Dokončení montáže


Průchodku do motorového prostoru utěsněte přiloženým tmelem. Nasadte zpět kryt tyče řízení a šroubem s křížovou hlavou jej upevněte. Na panel přístrojů nasadte zpět všechny konektory podle barev. Dbejte přitom, aby žlutý konektor snímače rychlosťi zůstal volně přistupný vlevo od panelu přístrojů. Na rychloměr nasuňte koncovku náhonu rychloměru tak, aby pojistná západka zapadla do drážky. Oba konektory TRIP COMPUTERU TC-6 (černý konektor hlavního svažku i žlutý konektor snímače rychlosťi) provlékněte montážním otvorem v levé části štítu přístrojů. Spojte panel

Připojení napájení +12V

Napájecí kabel červené barvy připojte na volnou svorku 15 spínací skříňky. Svorka 15 se nachází v horní části zadní stěny spínací skříňky a je tvořena dvojitým kolíkem. Pokud není žádny z těchto kolíků volný, postupujte obdobně, jako u kabelu ukštěření.

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU KE SVORCE 15 SPÍNACÍ SKŘÍNKY

- 1 - spínací skříňka
- 2 - koncovka napájecího kabelu TC-6
- 3 - svorka 15

Montáž snímače rychlosti**SNÍMAČ RYCHLOSTI S KONEKTOREM**

- 1 - konektor snímače rychlosti (žlutý)
- 2 - snímač rychlosti

Snímač průtoku instalujte na červený z dvojice vodičů vedoucích ke vstřikovacímu ventilu. Z vodičů odstraňte PVC omotávku délce asi 30 mm od svorkovnice vstřikovacího ventilu. Na červený vodič navlékněte kovový trmen snímače a do drážek třmena zasuňte snímač tak, aby jeho kabel směroval společně s ostatními vodiči od vstřikovacího ventilu. Snímač zafixujte omotáním izolační páskou a jeho kabel upevněte pomocí upínacích pásek. Horní kryt motoru upevněte zpět na původní místo.


Čidlo venkovní teploty

Čidlo venkovní teploty prostrčte průchodkou a vtáhněte do motorového prostoru. Kabel čidla vede podél kabelového svazku k levému světlometu, využijte stávající kabelové úchytky. Čidlo teploty zasuňte do držáku a zavedte do prostoru předního nárazníku ke kapse levého mihového světla.


Od modelu 98: Sejměte mřížku prostoru levého mihového světlometu. Vyrvte otvor ø 6 mm podle obrázku. Držák s teploměrem provlékněte stávajícím otvorem ø 30 mm a upevněte pomocí přiloženého šroubu M6 s podložkou a maticí tak, aby teploměr směroval dopředu. Nasadte mřížku.

Starší modely:

Pokud je vůz vybaven mihovými světlometry, uvolněte upevňovací šroub levého mihového světlometu a upevněte pod něj držák s teploměrem tak, aby čidlo směrovalo dopředu a kabel vystupoval vzhůru. Nejsou-li mihové světlometry instalovány, sejměte kryt kapsy mihovky a držák s teploměrem upevněte pomocí přiloženého šroubu M6 s podložkou a maticí.

UMÍSTĚNÍ ČIDLA(STARŠÍ MODELY) UMÍSTĚNÍ ČIDLA(OD MODELU 98)

- 1 - konektor snímače rychlosti (žlutý)
- 2 - snímač rychlosti
- 3 - těsnící trmel
- 4 - držák teploměru s upevňovacím šroubem
- 5 - upínací pásek (8 ks)


UMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ, UPEVNŇUJÍCÍCH ŠTÍT PŘÍSTROJŮ

- 1 - přístrojová deska
- 2 - štíť přístrojů
- 3 - panel přístrojů

V motorovém prostoru uvolněte z přichytěk náhon rychloměru a štíť přístrojů povytáhněte z přístrojové desky. Uvolněte dva drátěné trmena shora a dva čepy zdola upevňující panel přístrojů ve štítu přístrojů. Odpojte konektory spínače a vyjměte štíť přístrojů. Odpojte konektory a náhon rychloměru z panelu přístrojů. Panel přístrojů vyjměte. Pro usnadnění zpětné montáže ještě vyjměte ze štítu přístrojů celé pouzdro středového ofuku.

Demontáž krytu tyče řízení

Odšrouobujte šroub s křížovou hlavou, který zespoda upevňuje kryt tyče řízení a kryt sejměte.

UPEVNĚNÍ KRYTU TYČE ŘÍZENÍ

UPOZORNENÍ:

Před začátkem práce podrobně prostudujte celý montážní návod! Nedělejte v provádění údržby svého vozu a chcete-li mít zaručeno bezchybné provedení montáže, svěřte ji raději znakovému servisu ŠKODA.

VAROVÁNÍ:

Veškeré montážní práce provádějte zásadně při vypnutém zapalování! Nedotýkejte se kontaktů v konektorech! Nedodržením této pokyny hrozí poškození elektronických obvodů, citlivých na elektrostatický náboj.

Příprava vozu k montáži

TRIP COMPUTER TC-6 je plně přizpůsoben k montáži do vozů typové řady ŠKODA FELICIA. K instalaci do vozu budete potřebovat křížový a plochý šroubovák, štípací kleště a kleště s plochými čelistmi.

Vypněte zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.

Demontáž štitu přístrojů

Štit přístrojů je k přístrojové desce upevněn pěti šrouby s křížovou hlavou. Tři šrouby jsou umístěny pod půlkruhovými zálepkami po stranách tlačítka: v levé řadě tlačítka pod pravou zálepku, v pravé řadě tlačítka pod levou i pravou zálepku. Zálepky uvolněte tlakem zdola a vytáhněte směrem k sobě.


Čtvrtý šroub je umístěn pod krytkou montážního otvoru vlevo od panelu s přístroji. Krytku odklopte opatrným páčením plochým šroubovákom zhora.

Pátý šroub se nachází pod krytkou regulátoru středového ofuku mezi výstupy vzduchu. Krytku uchopte v horní části mezi prsty a vytáhněte.

Vyšroubuje pět šroubů s křížovou hlavou. Uvolněte plastové západky, které drží štit přístrojů v přístrojové desce.

Ukostření

Kabel ukostření (hnědé barvy) zavedte do prostoru pod volantem. Zde se nachází kostřicí bod, na kterém je nasunuta plochá dutinka ukostření řidící tyče. Sejměte tu plochou dutinku a na uvolněný plochý kolík nasuňte koncovku kabelu ukostření TC-6. Na plochý kolík koncovky připojte zpět původní kabel.


UMÍSTĚNÍ KABELU UKOSTŘENÍ

1 - Koncovka kabelu ukostření


Připojení palivoměru

Signál z palivoměru snímá TC-6 ze žlutého vodiče, vedoucího z palivoměru na svorku č.1 žlutého konektoru panelu přístrojů.

Na vodič palivoměru asi 5 cm od žlutého konektoru nasadte prořezávací rychlospojku připojky palivoměru a kleštěmi ji sevřete tak, aby být profilz izolaci vodiče a zapadl zámek rychlospojky.

PŘIPOJKA PALIVOMĚRU**Vytvoření průchodu do motorového prostoru**

K průchodu kabelů z kabiny vozu do motorového prostoru využijeme volné pozice v prýžové průchodce, kterou procházejí hadice hydraulické regulace sklonu světel. Průchodka se nachází v levé části prostoru za panelem přístrojů.

UMÍSTĚNÍ PRŮCHODKY DO MOTOROVÉHO PROSTORU

Ze strany motorového prostoru štípacími kleštěmi odstraněte zaslepěná zakončení průchody, čímž vytvoříte průchody.

Montáž hlavního svazku

Hlavní kabelový svazek obsahuje čidlo venkovní teploty, snímač průtoku, připojku palivoměru, vodič napájení +12V a vodič ukostření. Hlavní svazek rozvinete, aby bylo možno instalovat jednotlivé části svazku. Konektor hlavního svazku přitom umístěte na levé straně otvoru po štitu přístrojů.

Snímač průtoku

Snímač průtoku sestává z vlastního snímače, kovového třmena a předesilovače.

SNÍMAČ PRŮTOKU

1 - snímač
2 - kovový třmen
3 - předesilovač

UPOZORNĚNÍ:

Snímač průtoku i předesilovač jsou choustivě součástky. Není povolené je mechanicky namáhat, zejména je ohýbat a uchopovat do kleští nebo namáhat kabely tahem.


Ujistěte se, že údaj na štítku snímače odpovídá použitému typu vstřikování (MPI).

Aby byla vyloučena možnost rušení signálu ze snímače průtoku (zejména zapalovacími kably u motoru 1.6), je nezbytné dodržet popsané trasy vedení kabelu snímače průtoku v motorovém prostoru.

Sejměte horní kryt motoru, aby vznikl přístup ke vstřikovacím ventilům. Ze snímače vysuňte kovový třmen a odložte jej na bezpečné místo. Snímač s předesilovačem prostrčte průchodkou do motorového prostoru a protáhněte kabel.

MOTOR 1.3 MPI: Kabel snímače průtoku vede od průchodky do motorového prostoru podél stávajícího kabelového svazku ke vstřikovacímu ventilu čtvrtého válce zleva (při pohledu od čela vozu).

MOTOR 1.6 MPI: Kabel snímače průtoku vede od průchodky do motorového prostoru podél přepážky oddělující motorový prostor a kabini až za výměník topení a pak přímo ke vstřikovacímu ventilu prvního válce zleva (při pohledu od čela vozu).

**ZASUNUTÍ SNÍMAČE PRŮTOKU DO TŘMENE**

1 - snímač průtoku
2 - kovový třmen
3 - červený vodič
4 - svorkovnice vstřikovacího ventilu
5 - výzev snímače a třmena